



ONTHAALBROCHURE VOOR HAVENARBEIDERS

Versie 2024

GROUP DEPRÉ NV

DEPRÉ STORAGE AND HANDLING

Welkom

Beste medewerker,

Langs deze weg willen we je van harte welkom heten binnen ons team.

We wensen je een warm onthaal en alle succes toe bij de start als medewerker binnen Group Depré NV.

Deze onthaalbrochure laat je kennismaken met ons bedrijf en maakt deel uit van de onthaalprocedure. Het helpt je om je weg te vinden binnen de onderneming.

Deze brochure bevat eveneens elementaire veiligheids- en hygiëneregels die elke werknemer verplicht dient na te leven. Uw rechtstreekse verantwoordelijke zal u de nodige informatie geven met betrekking tot de job zelf.

Er wordt u ook een peter of meter toegewezen om u te begeleiden tijdens de onthaalperiode.

Veel succes!

De directie.

Edward en Caroline Depre,

Inhoud

Welkom	1
Historiek Group Depré	3
Wie zijn we?	3
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk	4
Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk	4
Aanduiding peter-meter	5
EHBO	6
Praktische informatie	7
Grondplan	7
Parkeren	8
Voorzieningen voor het personeel	8
Werkurenregeling en tijdsregistratie	8
Aanvragen van verlof	8
Melden van afwezigheden	8
Noodnummers	9
Algemene regels	10
Gedragcode bij brand, ongeval en onmiddellijk gevaar	12
Persoonlijke beschermingsmiddelen	14
Orde en netheid op de werkplek	15
Werk op hoogte	16
Gebruik van gereedschap en machines	16
Manueel hanteren van lasten	17
Het milieu	18
Gevaarlijke producten: hoe herkennen?	18
Veiligheids- & gezondheidssignalering	21
Ontvangen en lossen van begaste containers	23
Mobiele arbeidsmiddelen	24
Bijlage 1: IN-DSH-3.004 Lossen van vrijgegeven begaste containers	25

Historiek Group Depré

De familie Depré is reeds meer dan honderd jaar bedrijvig in de landbouw en evolueerde van een molenaarsbedrijf naar een olieslagerij, vlashandel en graanhandel.

In 1847 vestigde Franciscus Depré zich op de molen in de Dorpsstraat in Beernem. Verschillende generaties later bouwde de Heer Gaston Depré in 1947 een veevoederfabriek die alsmaar groeide via diversificatie in de producten en verschillende overnames.

Met een totale omzet van 450 miljoen euro en een directe tewerkstelling van 400 personen verspreid over 7 productiestellingen in België, Nederland en Frankrijk behoort Group Depré tot de top in West – Europa.

Het bedrijf is steeds 100% familiaal gebleven. De 2 zonen van Gaston Depré, Hans en Eddy, zetten de zaak met succes verder. Ook hun kinderen, resp. Olivier en Frédéric en Edward en Caroline, zijn in hun voetsporen getreden.

Wie zijn we?

Depré Storage & Handling is gelegen in de achterhaven van Zeebrugge met een aansluiting naar het achterland en is gespecialiseerd in de vlakopslag en behandeling van granen, rijst, oliehoudende zaden en hun bijproducten. Door de ligging kunnen zowel coasters, lichters als containers en vrachtwagens beladen en gelost worden. Het is voor Group Depré een belangrijke hefboom voor de handel binnen de Trading activiteit.

Site Depré Storage & Handling: Britse Kaai 8- 8000 Brugge



Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

Preventieadviseur

Robin Faute

robin.faute@attentia.be

0488 / 00.74.64

Intern aanspreekpunt preventie

Luc Buysse

luc.buysse@groupdepre.com

0496/ 27.59.45

Vertrouwenspersoon

Er is geen interne vertrouwenspersoon aangesteld binnen Group Depré.

Voor problemen van psychosociale aard, of met betrekking tot welzijn op het werk in het algemeen kan u steeds terecht bij de preventieadviseur.

Hij zal u het nodige advies geven en u verder helpen, indien nodig extern, maar zoveel mogelijk door intern samen tot een oplossing te komen.

Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

Attentia vzw

Kantoor medisch onderzoek:

Noordzeestraat 14b

8380 Zeebrugge

Arbeidsarts

Dr. Heidi D'Hert

servicedelivery.prev@attentia.be

09 / 43.40.21

Psychosociale dienst Attentia

wellbeing@attentia.be

02 / 738.75.31

Afhankelijk van de functie die u zal uitvoeren binnen de onderneming, is er een verplicht periodiek medisch gezondheidstoezicht. Dit wordt u al dan niet tijdig gecommuniceerd. U krijgt hierbij ook een officiële uitnodiging voor verzoek tot aanmelding bij de arbeidsarts.

Bij een afwezigheid van langer dan 4 weken, is iedere medewerker verplicht een voorafgaandelijk werkhervattingsonderzoek te laten uitvoeren bij de arbeidsarts. Op deze manier wordt op een correcte manier beoordeeld of de medewerker geschikt is om het werk al dan niet te hervatten.

Iedere medewerker heeft tevens het recht om de arbeidsarts spontaan te contacteren en een medisch gezondheidstoezicht te laten inplannen.

Aanduiding peter-meter

Bij de start van je loopbaan binnen onze onderneming, wordt een peter of meter aangeduid die ervoor zorgt dat je als nieuwe medewerker vertrouwd raakt met de nieuwe werkomgeving. Deze persoon staat in voor je begeleiding gedurende de eerste weken en is de persoon waarbij je altijd terecht kan met vragen van diverse aard. Deze persoon zorgt er dus voor dat je integratie op een vlotte manier verloopt en evalueert dit tijdig zodat er indien nodig kan bijgestuurd worden.



EHBO

Eerstehulpverlener (EHBO'er)

Bart Buysse- 0472/ 71.01.09

Björn Lanckriet (foreman)

Bjorn Schorreel

Dieter Carpentier

Jesse Labeur

Laat elke wonde, hoe klein ook, steeds verzorgen.

De EHBO-koffer bevindt zich in de burelen.

Externe verzorging door dienst "spoedgevallen" gebeurt in het dichtst bij gelegen ziekenhuis:

AZ Sint Lucas Brugge AZ Sint Jan Brugge


Tel: 050/36.91.11 Spoed: 050/45.20.00








Elk ongeval moet steeds gemeld worden aan de plant manager, Luc Buysse.

Verder toelichting wordt gegeven via de arbeidsongevallenprocedure.

Praktische informatie

Grondplan



Afbeelding	Omschrijving
	Kantoor DSH
	Receptie chauffeurs
	Fumigatiezone
	Weegbruggen
	Sociale voorzieningen havenarbeiders (refter, toiletten, douches)
	Toegang terrein
	Verzamelplaats bij een noodsituatie

Parkeren

Uw wagen kan u parkeren op de voorziene parkeerplaatsen nabij de kantine.

Het is niet toegelaten om “wild te parkeren” en uw wagen te parkeren op andere plaatsen op de kaai.

Dit voor de aanwezige risico's naar intern transport van vrachtwagens, zwaar vervoer etc.

Voorzieningen voor het personeel

Een koelkast is voorzien in de refter waarin u etenswaren kan bewaren.

Er is een microgolfoven voorzien om zaken in op te warmen.

Middagmaal kan genuttigd worden in de refter of bij mooi weer buiten op de banken die zijn voorzien.

Middagmaal dient zelf meegebracht te worden.

Broodjes kunnen niet besteld worden.

Er zijn wel enkele broodjeszaken in de buurt.

Sanitaire voorzieningen (douches en toilet) zijn gescheiden voor mannen en vrouwen.

Douches bevinden zich naast de refter op de eerste verdieping.

Werkurenregeling en tijdsregistratie

De uurregeling gebeurt in overleg met de plantmanager Luc Buysse en gebeurt volgens volgende shiften:

Dagtaak: van 08u00 tot 15u45

Morgentaak: van 06u00 tot 13u45

Namiddagtaak: van 14u00 tot 21u45

In deze taken is een ½ uur schafttijd inbegrepen. Deze wordt na 4 uren arbeid genomen tenzij anders bepaald in een bedrijfsovereenkomst.

Aanvragen van verlof

Havenarbeiders op time-table dienen hun verlofaanvraag in te dienen bij de plantmanager. Hij geeft op die manier de verlofaanvragen door aan CEWEZ.

Havenarbeiders van de losse pool vragen verlof aan bij CEWEZ conform de afspraken in de codex (artikel 7).

Melden van afwezigheden

Afwezigheid door ziekte moet altijd voor aanvang van de werkuren telefonisch gemeld worden.

Indien je zelf niet in staat bent om het afdelingshoofd hiervan op de hoogte te brengen, vraag dan een familielid of kennis om contact op te nemen.

Voor elke ziektemelding, moet een medisch attest van de geneesheer afgegeven of opgestuurd worden binnen de 48 uren. Meer informatie in verband met afwezigheden vindt u in het arbeidsreglement.

Noodnummers

NOODNUMMERS		
Naam	Functie	Telefoonnummer
Luc Buysse	Plant manager	0496/27.59.45
Algemeen nummer	Bij brand Bij EHBO	050/79.91.60 Intern nummer: 400
Europees noodnummer Ambulance/brandweer		112
Brandwondencentrum		02/268.62.00
Antigifcentrum		070/245.245
De Druglijn		078/15.10.20
Diabetes Infolijn		0800/96.333
Politie		101

Algemene regels

15 algemene regels om niet te vergeten

1. U bent hier om een job uit te voeren op een veilige en milieuvriendelijke manier. Alle ongevallen moeten vermeden worden.
Jij bent verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en die van uw collega's!
2. Uw fiets kan geplaatst worden nabij de kantine.
Indien u met de wagen komt, kan er geparkeerd worden ter hoogte van de kantine.
Het is verboden om te parkeren op de kaaien.
Enkel vrachtwagens mogen geparkeerd worden op de daarvoor voorziene parkeerplaatsen nabij de burelen.
3. Orde en netheid vormen de basis van een veilige en gezonde werkomgeving. De werkplaats moet iedere dag opnieuw proper achter gelaten worden.
Iedere werkplaats bevat een afvalcontainer voor restafval.
4. Voer steeds de werkzaamheden uit volgens de geldende veiligheidsinstructies, rekening houdend met kwaliteit, veiligheid en milieu binnen de onderneming.
Meld steeds onveilige of milieuvervuilende situaties bij uw directe verantwoordelijke of de preventieadviseur.
5. Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsschoenen- en handschoenen, gehoorbescherming, stofmasker, gelaatsmaskers met filters, veiligheidsbril etc. zijn er voor uw eigen veiligheid en gezondheid.
Ze zijn **verplicht** te dragen op de daartoe aangeduide plaatsen (zie pictogrammen) of volgens de voorgeschreven veiligheidsinstructies. Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen steeds gevraagd worden aan de verantwoordelijke. Gebruik ze op de juiste wijze. Het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, is op eigen verantwoordelijkheid.
6. Het gebruik van alcohol en drugs zijn **verboden** in de onderneming en gedurende de uitvoering van uw job. Bij vaststelling van disfunctioneren zullen de beschreven procedures uit het arbeidsreglement toegepast worden.
7. Er heerst een algemeen rookverbod in alle loodsen en gebouwen. Overtredingen zullen gesanctioneerd worden volgens het sanctiebeleid opgenomen in het arbeidsreglement.
8. De algemene geldende regels betreffende persoonlijke hygiëne en met betrekking tot een hygiënische werkwijze moeten steeds gevolgd worden.
9. Vermijd lekkages en morsen van producten.
Indien zich een voorval voordat, moet alles zo snel mogelijk opgeruimd en gereinigd worden.
10. Open vuur maken is verboden op het terrein.
11. Er moet steeds gewerkt worden met degelijk, professioneel materiaal.
Alle materiaal dat gebruikt wordt moet in goede staat zijn. Eventuele mankementen moeten onmiddellijk gemeld worden aan je verantwoordelijke.
Het materiaal mag enkel gebruikt worden voor werkzaamheden waarvoor het dient.
Lees hierbij steeds de bijhorende instructies en gebruiksaanwijzing.

12. Heftruck en hoogtewerkers mogen enkel gebruikt worden door personen die daarvoor bevoegd zijn.
13. Alle onveilige situaties of incidenten moeten onmiddellijk gemeld worden aan de plant manager.
14. Stop uw werkzaamheden in geval van een noodsituatie (brand, explosie, enz.) en volg de instructies van uw verantwoordelijke.
15. Laat elke verwonding, hoe klein ook, onmiddellijk verzorgen door een EHBO-verantwoordelijke en rapporteer dit aan de verantwoordelijke.

Gedragcode bij brand, ongeval en onmiddellijk gevaar



Paniek vermijden

Blijf kalm en rustig. Zo kan u het snelst en meest accuraat handelen.

Waarschuwing – melding

Bij brand, ongeval of verdachte situatie (kleine kwetsuren, rookgeur, etc.)



- Zorg steeds voor uw eigen veiligheid.
- Verwittig je verantwoordelijke.
- Verwittig de receptie van het bureel via het algemeen telefoonnummer: 050/33.34.22.
- Verwittig de plant manager via zijn gsm-nummer: 0496/27.59.45.

Meld **wie** u bent, **waar** het probleem zich situeert, **wat** er gaande is.

Bij elk ernstig en onmiddellijk gevaar zoals bij een uitbreidende brand of bij een ernstig gewond persoon of buiten bewustzijn:



- Zorg steeds voor uw eigen veiligheid.
- Verwittig onmiddellijk bedreigde collega's en derden.
- Oproep naar de hulpdiensten: **112**.
- Geef duidelijke informatie: **waar, wat, wie, omvang**.

Interventie



In afwachting tot de komst van hulp, probeer de schade zoveel mogelijk te beperken. Breng uzelf echter **nooit** in gevaar, zorg **steeds** eerst voor uw eigen veiligheid!

- Breng bedreigde personen in veiligheid en roep een EHBO-verantwoordelijke op.
- Pas de elementaire EHBO-technieken toe.
- EHBO-koffers bevinden zich aan de receptie, in de controlekamer en in het labo.



Bij een kleine, niet ernstige, brand, probeer die zelf te blussen met:

- ABC-poederblustoestellen
- CO2-blustoestellen: grijze kop en conische spuitmond: speciaal voor elektrische installaties en fijne mechaniek. **Nooit** gebruiken op mensen (veroorzaakt ernstige brandwonden)!
- Waterslangen/haspels: nooit gebruiken op elektrische installaties.
- Volg de instructies van de interne en externe hulpdiensten, bij hun aankomst.



Evacuatie



Bij elk ernstig en onmiddellijk gevaar of wanneer de melding tot evacuatie wordt gegeven:

- Blijf kalm en ontruim onmiddellijk de lokalen.
- Stop met werken en leg de installaties stil op een veilige manier.
- Doe de aanwezige vensters en deuren dicht, verlaat rustig de lokalen en doe de deuren achter u dicht.

Begeef u naar de verzamelplaats aan de voorzijde van de burelen langs de kortste veilige weg (evacuatiepictogrammen), help personeelsleden die zich moeilijk kunnen verplaatsen, wijs derden de weg.

- Meld je bij de plant manager/foreman.
- Verlaat de verzamelplaats niet zonder dat men u daartoe expliciet de toelating geeft.



Persoonlijke beschermingsmiddelen

Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is een doelmatige manier om letsels te voorkomen.

Draag de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen **in de betrokken zones** waar dit wordt **aangegeven door onderstaande pictogrammen of wordt verplicht in veiligheidsinstructiekaarten.**

Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen gevraagd worden bij de plant manager en de foreman.



Veiligheidsschoenen

Verplicht dragen van veiligheidsschoenen (minimum type S1P) bij het betreden van de kaai.



High-visibility kleding

Verplicht dragen van high-visibility kleding bij het betreden van de kaai.



Veiligheidshandschoenen

Draag veiligheidshandschoenen, aangepast aan de uit te voeren werken.

Sommige chemische producten en reinigingsmiddelen kunnen uw huid sterk irriteren en verbranden. Draag daarom handschoenen bestand tegen chemicaliën. Lees eerst het veiligheidsinformatieblad van het chemisch agens na zodat u de neergeschreven instructies opvolgt.

Bij het hanteren van materialen, voorwerpen die snijwonden kunnen veroorzaken, is het verplicht om snijbestendige Kevlar-handschoenen te dragen.

Bij het hanteren van zware lasten of ruwe materialen, is het verplicht om veiligheidshandschoenen te dragen die voldoende weerstand bieden.



Veiligheidsbril

Gebruik een veiligheidsbril of gelaatsscherm om uw ogen te beschermen tegen wegvliegende deeltjes, splinters, vonken, bijtende stoffen, etc.

Bij het gebruik van perslucht moet een veiligheidsbril gedragen worden om de ogen te beschermen tegen wegvliegend stof.



Gehoorbescherming

Bij geluidsniveaus boven de 80 dB (A) stelt de werkgever gehoorbescherming ter beschikking.

Bij geluidsniveaus boven de 85 dB (A) is het dragen van gehoorbescherming daarenboven verplicht.

Zelfs wanneer de wettelijke blootstellingsgrens niet bereikt wordt, kan het gehoor licht beschadigd worden. Draag de gehoorbescherming steeds wanneer je je stem moet verheffen om verstaanbaar te zijn.

Bij het gebruik van perslucht moet gehoorbescherming gedragen worden.



Stofmasker

Het verplicht dragen van een stofmasker bij het overslaan van de goederen en bij overmatige blootstelling aan stof.

Het dragen van een stofmasker zorgt ervoor dat gezondheidsproblemen op lange termijn worden vermeden.



Hoofdbescherming

Het dragen van een helm voorkomt wonden en letsels aan het hoofd door materialen van lichte of zwaardere aard. Bij blootstelling aan mogelijk vallende voorwerpen en laaghangende objecten moet een helm gedragen worden.



Werkkledij

Naast het dragen van de verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen moet u ook denken aan uw werkkledij.

Draag steeds goed passende en aansluitende kledij, vooral in de nabijheid van draaiende machines.

Enkel lange broeken zijn toegelaten op de kaai!



Volgelaatsmasker en persoonlijke gasmeter

Bij het storten van bulk rijst kunnen er resten van fosfine vrijkomen. Dit gas is zeer giftig en het toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen is noodzakelijk.



Bij het storten van rijst dient een volgelaatsmasker met ABEKP3-filter gedragen te worden, samen met een persoonlijke dosimeter.

Andere

Naargelang van het uit te voeren werk kunnen nog andere bijkomende persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn (regenkledij, harnas, etc.). Indien je niet weet welke persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn voor de job, raadpleeg de verantwoordelijke en/of de preventieadviseur.

Orde en netheid op de werkplek

Orde en netheid vormen de basis van een veilige en gezonde werkomgeving.

Schoonmaak, onderhoud en netheid spelen een belangrijke rol in de veiligheid en hygiëne op het werk.

Orde en netheid zijn vaak een zaak van zelfdiscipline! Let op het volgende:

- Afval afkomstig van activiteiten in de afvalcontainers.
- Laat materiaal of gereedschap nooit rondslingeren.
- Verwijder alle niet gebruikt, onnodig materiaal van de werkplaats.
- Stapel materialen op een ordentelijke manier, zo voorkomt u ongevallen.
- Toegangen, doorgangen, uitgangen- en nooduitgangen, vluchtwegen, blusmiddelen worden steeds vrijgehouden van materialen of afval.
- Laat geen elektrische kabels of slangen los over de vloer liggen na de werkzaamheden.

Belangrijk om te onthouden

- Hou rustplaatsen, refters en wasgelegenheden proper, gebruik ze waarvoor ze dienst moeten doen.
- Eerst handen wassen en dan pas eten.
- Uw werk is pas klaar wanneer uw werkplek netjes wordt achtergelaten.

Werk op hoogte

Vallen van op hoogte is de oorzaak van een groot deel van zware en dodelijke ongevallen. Collectieve beschermingsmiddelen zijn verplicht van wanneer er gewerkt wordt op een hoogte van ≥ 2 meter. Dit om het vallen van op hoogte te vermijden. Het is belangrijk dat deze in goede staat gehouden worden en de nodige keuringen ondergaan.

Hierbij enkele te volgen richtlijnen:

- Het opzetten en/of gebruik van stellingen is enkel toegestaan voor personen die daar een specifieke opleiding voor hebben genoten.
- De werkvloeren moeten worden afgeschermd door een leuning, tussenleuning en plint die het vallen van personen en materialen verhinderen.
- Bij het gebruik van een hoogtewerker: verplicht een veiligheidsharnas te dragen + verankering →verlaat NOOIT het werkplatform! Gebruik enkel door opgeleide werknemers.
- Bij het betreden van vrachtwagens op hoogte, moet de leuning steeds verplicht uitgezet worden alvorens het dek betreden mag worden. Verboden om de vrachtwagen te betreden zonder de aanwezigheid van collectieve bescherming!
- Indien collectieve bescherming niet of onvolledig aanwezig is (leuning, platforms,etc.)→ persoonlijk beschermingsmiddel: veiligheidsharnas te dragen!

Als er een risico is voor vallende voorwerpen vergeet dan niet om de zone af te bakenen en een waarschuwingsbord te plaatsen.

Gebruik van gereedschap en machines

Manueel gereedschap

- Het gereedschap moet precies geschikt zijn voor het uit te voeren werk.
- Het moet in goede staat zijn, het heft moet goed vast zitten.
- Steek nooit snijdend of scherp gereedschap in uw zakken.

Elektrisch, draagbaar gereedschap

- Het gereedschap moet precies geschikt zijn voor het uit te voeren werk.
- Het werkgedeelte van messen, zaagbladen, boren, etc. moet goed geslepen zijn.
- Kies de bladen en schijven in functie van de rotatiesnelheid van de machine.
- Opgelet dat het gereedschap niet blokkeert.
- Laat het gereedschap niet onnodig ingeschakeld, zodat het geen bron van gevaar wordt bij toevallige aanraking.
- Controleer altijd de goede staat van het netsnoer van de machine en de verlengkabels.
- Alle gereedschap is dubbel geïsoleerd of geaard.
- Om het gereedschap uit te schakelen, trekt u aan de stekker, niet aan de kabel.
- Elektrisch gereedschap, gebruikt in EX-zones (explosiegevaarlijke zones), moeten voldoen aan de ATEX-reglementering. Controleer dit steeds.

Signaleer onmiddellijk ieder defect of abnormale opwarming aan de technische dienst. Voer zelf geen herstellingen uit!

Manueel hanteren van lasten

Tips voor een goede tiltechniek



- Hou steeds de rug recht en kijk omhoog bij het tillen.
- Buig door de benen en spreid de benen goed. Zo bekom je een breder steunvlak. Kan je de benen niet spreiden of de knieën niet buigen, zwaai dan 1 been achteruit. Zit op de knieën of gehurkt wanneer je iets laag bij de grond moet doen zoals bv. veters dichtknopen.
- Overschat je eigen kracht niet en onderschat de last niet.
- Til en roteer niet tegelijk. Verplaats wel tijdig je voeten.
- Hef zoveel mogelijk met twee. Voer de beweging perfect samen uit. Eén van beiden voert het bevel.
- Bij het zitten: de knieën moeten hoger reiken dan de heupen.
- Het werk aan de spieren van armen, schouders, benen en dijen overlaten; dus niet tillen met gebogen rug; wel alle gewrichten van de benen samen buigen en strekken. Hou de rug recht en zak door de knieën.
- Hou je voeten uit de weg bij het plaatsen van de last.

Het milieu

Enkele vuistregels

- Afval hoort thuis in afvalcontainers of afvalcontainers. (en niet op de grond of in het water)
- Recycleer zo veel als mogelijk (gescheiden afval – PMD).
- Voorkom lekkages of het morsen van chemicaliën.
- Wanneer lekkages of morsen van een product zich voordoen, kuis deze dan onmiddellijk op. Absorptiekorrels zijn aanwezig en te vragen bij technische dienst.
- Verzamel gemorst product in aparte, daarvoor bestemde, afvalcontainers.
- Recupereer solventen voor eventueel hergebruik. Spoel ze niet weg langs de riool!

Gevaarlijke producten: hoe herkennen?

Gevaarlijke producten herken je doorgaans aan het etiket.

Op het etiket van een gevaarlijk product staan volgende gegevens vermeld:



- Benaming van de stof of handelsnaam;
- Naam, adres en telefoonnummer van degene die het preparaat of stof in de handel bracht;
- De inhoud;
- De gevaarsymbolen- en aanduidingen;
- De gevaaraanduidingen (H-zinnen);
- De voorzorgsmaatregelen (P-zinnen);
- De veiligheidsaanbevelingen.








Lees steeds het etiket alvorens een product te gebruiken, zelfs bij gekende productnaam (white-spirit, benzine, ...). Er bestaan soms verschillende types van het product met andere risico's.

Indien nodig, vraag bijkomende informatie. Deze is te vinden in het veiligheidsinformatieblad (SDS-fiche).

Gebruik nooit een product uit een niet-geëtiketteerd recipiënt.

Verwijder het onmiddellijk uit de werkplaats en meld het aan de verantwoordelijke.

	GHS01	Instabiele ontplofbare stoffen Ontpofbaar - subklasse 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 Zelfontledende stoffen of mengsels - types A en B Organische peroxiden - types A en B
	GHS02	Zelfontledende stoffen of mengsels - type B, C, D, E en F Organische peroxiden - types B, C, D, E en F Ontvlambare gassen - categorie 1 Ontvlambare aerosolen - categorieën 1 en 2 Ontvlambare vloeistoffen - categorieën 1, 2 en 3 Ontvlambare vaste stoffen - categorieën 1 en 2 Pyrofore vloeistoffen - categorie 1 Pyrofore vaste stoffen - categorie 1 Voor zelfverhitting vatbare stoffen of mengsels - categorieën 1 en 2

		Stoffen of mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen - categorieën 1, 2 en 3
	GHS03	Oxiderende vloeistoffen - categorieën 1, 2 en 3 Oxiderende vaste stoffen - categorieën 1, 2 en 3 Oxiderende gassen - categorie 1
	GHS04	Gassen onder druk (samengeperst, vloeibaar, sterk gekoeld of opgelost)
	GHS05	Bijtende stoffen voor metalen - categorie 1 Huidcorrosie/-irritatie - categorie 1A, 1B en 1C Ernstig oogletsel/oogirritatie - categorie 1
	GHS06	Acute toxiciteit - categorieën 1, 2 en 3
	GHS07	Acute toxiciteit - categorie 4 Huidcorrosie/-irritatie - categorie 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie - categorie 2 Inhalatie- of huidallergenen - huidallergenen categorie 1 Doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling - categorie 3 Gevaar voor de ozonlaag – categorie 1
	GHS08	Inhalatie- of huidallergenen - inhalatieallergenen categorieën 1, 1A en 1B Mutageen in geslachtscellen - categorieën 1A, 1B en 2 Kankerverwekkend - categorieën 1A, 1B en 2 Voortplantingstoxiciteit - categorieën 1A, 1B en 2 Doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling - categorieën 1 en 2 Doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling - categorieën 1 en 2 Aspiratiegevaar - categorie 1
	GHS09	Acute toxiciteit (aquatisch milieu) - categorie 1 Chronische toxiciteit (aquatisch milieu) - categorieën 1 en 2 Gevaar voor de ozonlaag

- Zorg voor een goede algemene ventilatie: verlucht de werkruimte voldoende.
- Gebruik de geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen zoals vermeld op het veiligheidsinformatieblad (SDS-fiche) van het gevaarlijk product.




Dit kunnen bijvoorbeeld beschermkleding, veiligheidsbril en –handschoenen, adembescherming, etc. zijn.







- Werk hygiënisch: nooit roken, eten of drinken tijdens het werk. Handen wassen voor het eten. Trek onmiddellijk natte en vervuilde kleding uit. Laat de werkkleding regelmatig wassen.
- Werk mee bij het gezondheidstoezicht van de arbeidsarts of bezoek aan de werkplaats.
- Vermijd het overgieten van gevaarlijke producten in andere recipiënten. Er is gevaar op spatten en morsen. Voedingsrecipiënten (bijvoorbeeld drinkflessen) gebruiken voor deze producten is strikt verboden.
- Mengen van producten is vaak gevaarlijk, bijvoorbeeld bleekwater met ontkalker doet chloorgas ontstaan.
- Hou ontplofbare, licht ontvlambare en oxiderende producten steeds weg van warmtebronnen. Roken is verboden.
- Ook producten zonder gevaarsymbolen kunnen bepaalde risico's inhouden. Ze kunnen bijvoorbeeld ontvlambaar zijn, of kunnen (beperkte) ongemakken veroorzaken bij contact met of opname in het lichaam. Gassen kunnen de lucht met zuurstof verdringen. Steeds de informatie van het product lezen en voorzichtig blijven is de boodschap.
- Bij ongeval dient de schade zoveel mogelijk beperkt te worden. Indien nodig pas de EHBO-maatregelen toe zoals vermeld op het veiligheidsinformatieblad (SDS-fiche) van het gevaarlijk product.



Veiligheids- & gezondheidssignalering

Veiligheids- en gezondheidssignalering vormen de signalisatie in de nabijheid van of op gevaarlijke plaatsen die de aandacht trekken en een bepaalde boodschap hebben.

Dit kan een **verbod**, een waarschuwing, een **gebod** of een **aanwijzing** zijn, die nuttig is voor de veiligheid van de werknemers.

1. Verbodstekens	
<p><u>Verboden toegang:</u></p>  <p>Hier gaat u niet voorbij als u daar geen expliciete toelating voor hebt (bijvoorbeeld fumigatiezone, technische lokalen, etc.).</p>	<p><u>Verboden te roken:</u></p>  <p>Er heerst een rookverbod binnen alle bedrijfsgebouwen.</p>
2. Waarschuwingstekens	
<p><u>Bijtende stoffen:</u></p>  <p>Let op met contact bij deze stoffen, raadpleeg de veiligheidsinstructies in het veiligheidsinformatieblad (SDS-fiche). Draag de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen bestand tegen chemicaliën, veiligheidsbril, etc.)</p>	<p><u>Hangende lasten:</u></p>  <p>Let op: nooit in de onmiddellijk buurt of onder hangende lasten lopen.</p>
<p><u>Heftrucks:</u></p>  <p>Zowel binnen de gebouwen als op het bedrijventerrein kunnen vrachtwagens,</p>	<p><u>Elektrische spanning:</u></p>  <p>Pas op: enkel toegang of manipulatie voor bevoegde personen (BA4-BA5). Bij de aanvang</p>

<p>heftrucks, wielladers, bobcats, tractors en ander intern zwaar vervoer/ transport rijden: pas dus steeds op en steek over met de nodige voorzichtigheid.</p>	<p>van uw job zal op basis van kwalificatie en opleiding bepaald worden als u BA4 of BA5 bent. Anders hebt u geen toelating om werken uit te voeren aan elektrische installaties.</p>
<p><u>Bewegende delen:</u></p>  <p>Ondanks afschermingen kan men soms toch in contact komen met bewegende delen met snij- en klemgevaar tot gevolg. Hou steeds lijf en leden weg van bewegende delen.</p>	<p><u>Explosiegevaarlijke omgeving:</u></p>  <p>Je komt in een explosiegevaarlijke omgeving terecht. Hier heerst absoluut rookverbod. Enkel elektrische apparaten die voldoen aan ATEX-reglementering mogen hier gebruikt worden. Explosiegevaarlijke zones en machines worden aangeduid door dit pictogram.</p>
<p>3. Nood- en evacuatietekens</p>	
<p><u>Eerste hulp:</u></p>  <p>Hier kan u een EHBO-koffer vinden (receptie, controlekamer en labo).</p>	<p><u>Oogspoelmiddel:</u></p>  <p>Hier kan u oogspoelmiddel vinden.</p>
<p><u>Veilige evacuiewegen:</u></p>  <p>Bij evacuatie dient u deze pictogrammen te volgen om op een veilige manier de verzamelplaats te bereiken.</p>	<p><u>Verzamelplaats:</u></p>  <p>Hier verzamelen bij evacuatie: Ter hoogte van de parking voor de burelen.</p>

5. Brandbestrijdingstekens	
<p>Blusmiddelen:</p> 	<p>Brandmeldknop:</p> 
<p>Bij dit pictogram kan u een brandblusser vinden.</p>	<p>Bij dit pictogram kan u een knop vinden om alarm te slaan.</p>

Ontvangen en lossen van begaste containers

Containers met bulk rijst bevatten mogelijk fosfine. Fosfine is zeer giftig en er moeten maatregelen genomen worden om blootstelling te voorkomen. Bij DSH hanteren we elke container met bulk rijst als verdacht van fosfine, waardoor deze containers eerst vrijgegeven moeten worden vooraleer deze gelost worden in een loods.

- Zowel een zone waar verdachte containers worden opgeslagen als een fumigatiezone is aangeduid op het terrein van DSH:



Stockage terminal
containers

Fumigatiezones

- Elke container dat verdacht wordt, moet vrijgegeven worden door een begassingsleider. Een externe onderneming (Anticimex) voorziet deze vrijgave door middel van verluchting en gasmetingen.
- De fumigatiezone mag enkel betreden worden door de begassingsleider, met uitzondering voor de werkzaamheden van het verplaatsen van de containers met de reachstacker.
- Pas na de vrijgave door Anticimex, wordt de container verplaatst naar de loods waarna de losprocedure wordt opgestart. De hele losprocedure is toegevoegd in bijlage 1.

Mobiele arbeidsmiddelen

Verschillende mobiele arbeidsmiddelen worden ter beschikking gesteld om de werkzaamheden betreffende lossen en laden uit te voeren.

- Wielladers
- Heftrucks
- Bobcats
- Reachstackers

Er mag enkel gebruik gemaakt worden van machines waarvoor de gebruiker opgeleid en geattesteerd is. Elke werknemer heeft een badge ter beschikking dat toegang verleent tot de mobiele arbeidsmiddelen waarvoor hij/zij opgeleid is. Het is verboden om badges uit te wisselen en de badge te gebruiken voor mobiele arbeidsmiddelen waarvoor men niet getraind is.






Bij de start binnen Group Depré, vinden wij het van groot belang dat u alle nodige informatie heeft ontvangen, specifiek van toepassing binnen onze onderneming als binnen de uitvoering van uw job. Dit omdat u vol enthousiasme en met de nodige info op zak uw weg zou kunnen vinden binnen ons bedrijf.

Het is dus van groot belang dat u alle informatie goed begrijpt en bij vragen de nodige personen intern contacteert.


Wij willen u daarnaast alle succes toewensen bij de start van je nieuwe carrière!

Directie Group Depré NV, Voeders Depré NV & Tradep Beernem NV

Bijlage 1: IN-DSH-3.004 Lossen van vrijgegeven begaste containers

Instructiekaart:	
Risico's	<ul style="list-style-type: none"> - Vergiftiging - Bedolven raken - Snijwonden - Aanrijding
PBM's	<p style="text-align: center;"><u>TIJDENS DE GEHELE PROCEDURE DIENEN VOLGENDE PBM'S GEDRAGEN TE WORDEN:</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Volgelaats- masker met ABEK2P3-filter</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Werk- handschoenen</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Veiligheids- schoenen</p> </div> </div>
Persoonlijke dosimeter	<p>Tijdens de gehele losprocedure dienen de medewerkers die instaan voor het lossen van de containers een persoonlijke fosfine gasmeter thv de borst te dragen</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;"><u>Tijdens het dragen van deze meter is roken niet toegestaan vanwege mogelijke kruisreacties</u></p>
Inname container Wie: Anticimex	<p>Vermoedelijk begaste containers worden geplaatst aan de terminal naast fumigatiezone. De fumigatiezone en terminal mogen enkel betreden worden door begassingsleider en begassingshelfer (Anticimex).</p> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;">Stockage terminal</div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;">Fumigatiezone</div> </div>

<p>Inname container Wie: Anticimex</p>	<p>In de fumigatiezone worden de containers na aankomst op de site verlucht en gasvrij gemeten.</p> <p>In de fumigatiezone worden de containers na aankomst op de site verlucht en gasvrij gemeten.</p> <p>Gasvrije container=</p> <ul style="list-style-type: none"> - meetwaarde bovenaan in de liner (niet in de rijst) < 0.1 PPM - meetwaarde 1 meter in de rijst (met actieve aanzuig gasmeter) <10PPM <p>Om dit te verwezenlijken zal een deur worden geopend en zal er een gasmeting uitgevoerd worden.</p> <p>De containerzegel wordt gecontroleerd met de lijst van de te lossen containers en wordt verwijderd van de container. De zegels worden verzameld en afgeleverd op het kantoor ter controle.</p> <p>Na opening van de container wordt er een gasmeting uitgevoerd. Deze meting dient een waarde aan te geven kleiner dan 0.1 ppm.</p> <p>De meter wordt bovenaan in de liner van de container gehouden. De gemeten waarde dient lager te zijn dan 0.1 PPM. Hiernaast zal er met een meetbuis aan de gasmeter 1 meter diep in de rijst worden gemeten. Hier dient de waarde lager dan 10 PPM te zijn voor vrijgave. De fosfinezakjes die ter hoogte van de deur hangen worden verwijderd en verzameld in de desbetreffende afvalton.</p> <p>Een te hoge meetwaarde zal als resultaat hebben dat de container verder dient gelucht te worden op het fumigatieterrein.</p>
<p>Wegen van container Wie: Cattoor (transport)</p>	<p>De containers die gasvrij kunnen gelost worden. Worden op vrachtwagen geplaatst, ingewogen en in het magazijn gelost.</p> <p>Vandaar zal de chauffeur de container gaan inwegen op de weegbrug. Na het inwegen zal de chauffeur naar de desbetreffende loods en vak rijden waar de container zal gelost worden.</p>

<p>Kwaliteitscontrole na gasvrij meting Wie: Havenarbeider, ism Cattoor</p>	<p>Bij het openen van de container gebeurt de kwaliteitscontrole door een visuele inspectie van de goederen. Ook tijdens het lossen dient er aandacht besteed te worden aan de kwaliteitscontrole.</p> <p>Tijdens de kwaliteitscontrole wordt er gelet op volgende zaken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klander; - Geur van de goederen; - Kleur van de goederen; - Waterinsijpeling in de container; - Condens op de goederen; - Vreemde voorwerpen in de goederen (o.a. olievlekken); - Verhoogde temperatuur.  <p>Na een positieve kwaliteitscheck kan er overgegaan worden tot het lossen van de container.</p> <p>Bij het vaststellen van ongedierte wordt de foreman verwittigd.</p>
<p>Lossen van container Wie: Havenarbeider, ism Cattoor</p>	<p>De chauffeur rijdt achteruit in het te lossen vak. De havenarbeider verwijdt vervolgens de lashingmaterialen en legt deze aan de kant. Hierna wordt de liner opengesneden zodat de gebroken rijst kan gelost worden.</p>  <p><u>Tijdens het opensnijden van de liner kan de persoonlijke dosimeter oplopen door restgas dat opgesloten is in de linerbag met de rijst. Hierom dient er tijdens het opensnijden van de liner een volgelaatsmasker gedragen te worden met een ABEK2P3 filter.</u></p> <p>Op deze manier word een overbodige hoge blootstelling aan fosfinegas voorkomen.</p> <p>Na het opensnijden van de liner dient de lossers zich buiten het vak te begeven om zo eventuele restblootstelling aan fosfinegas te voorkomen alsook om de veiligheid van de lossers te garanderen.</p>

Lossen van container
Wie: Havenarbeider, ism
Cattoor


De container wordt in kipstand gebracht zodat de rijst volledig gelost word. De medewerker controleert of de container volledig leeg is vooraleer de chauffeur uit het te lossen vak kan rijden.



Tijdens het lossen van de container kunnen er nog zakjes met met fosfine gevonden worden. In dat geval worden deze zakjes niet aangeraakt en wordt de foreman verwittigd.

Verwijderen van de linerbag en verpakkingsmaterialen
Wie: Havenarbeider, ism
Cattoor

Na lossing van de container rijdt de chauffeur **richting het afvalplein** met geopende containerdeuren.



De liner word losgesneden en het karton/hout wordt uit de container gehaald. Alle verpakkingsmateriaal wordt gescheiden verwijderd in de desbetreffende afvalcontainer.

**Verwijderen van de
linerbag en
verpakkingsmaterialen**
Wie: Havenarbeider, ism
Cattoor



Als alle verpakkingsmaterialen zijn verwijderd wordt **de container nog uitgeblazen.**



Hierna wordt de container gesloten en terug na de terminal gebracht waar ze worden verzameld.